

## Vielseitiges Flüssigkunststoff-System



## PAVILLION IM PARK FLEXITEC PROJEKT



### PROBLEM

Dieser Pavillon hatte ursprünglich ein Dach mit folienbeschichteter Dachpappe. Diese hatte in großen Bereichen begonnen, rissig zu werden und sich abzuschälen. Aufgrund der verzierten Dachträger war es nicht möglich, die Dachdeckung einfach zu ersetzen.

### LÖSUNG

Der Dachdecker wählte Flexitec zur Sanierung aus, um den Charakter des Gebäudes zu erhalten. Sie entfernten die Schutzfolie und grundierten die Dachpappe vor dem Auftrag von Flexitec.

### ERGEBNIS

Aufgrund schlechten Wetters begann das Projekt langsamer als geplant, weil die Dachdecker das Dach vor dem Auftrag von Flexitec immer erst trocknen mussten. Trotz dieses mühseligen Vorgehens hat der Pavillon jetzt ein einzigartiges Dach mit 20-jähriger Garantie.