

Especificaciones técnicas de imprimación monocapa Restec

Descripción breve:

La imprimación monocapa Restec es una imprimación monocomponente que se utiliza como agente de unión entre las membranas de FPO y TPO y los sistemas de impermeabilización Restec.

Material: imprimación de poliuretano monocomponente, sin disolventes

Propiedades y ventajas:

- Fácil de aplicar
- Índice de consumo bajo

Ámbitos de aplicación: la imprimación monocapa Restec se utiliza como agente de unión entre las membranas de FPO y TPO y los sistemas de impermeabilización Restec.

Embalaje: botella metálica de 1 l

Colores: la imprimación monocapa Restec no está pigmentada.

Almacenamiento:

Conserve los productos cerrados en su envase hermético original en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Los productos sin abrir pueden almacenarse durante 6 meses. Debe evitarse la luz solar directa sobre los envases, incluso en el lugar de aplicación. Tras extraer parte del contenido, vuelva a cerrar los envases inmediatamente para que queden herméticamente cerrados.

Una vez abierto, el producto solo tiene una vida útil limitada y puede gelificarse prematuramente. No utilice ningún producto que se haya gelificado.

Condiciones de aplicación:

Temperaturas: el producto puede aplicarse en los siguientes rangos de temperatura:

Producto	Rango de temperatura °C		
	Aire	Superficie	Material
Imprimación monocapa RML	De +3 a +35	De +3 a +50*	De +3 a +30

* La temperatura de la superficie debe ser al menos 3 °C superior al punto de rocío durante la aplicación y el curado.

Humedad:

- La humedad relativa debe ser ≤ 90 %.
- La superficie que vaya a recubrirse debe estar seca y sin hielo.
- La superficie debe protegerse de la humedad hasta que el revestimiento se haya endurecido.

Tiempos de reacción:

Temperatura	Tiempo de secado de imprimación monocapa RML
30 °C	1-2 horas
20 °C	1,5-3 horas
10 °C	2-4 horas
3 °C	3-6 horas

Índice de cobertura: 12-15 m²/l**Datos técnicos:** Densidad: 0,91 g/cm³**Aplicación del producto****Equipos/herramientas de aplicación:** para aplicar el producto: - brocha

Preparación de la superficie: limpie la superficie con un producto de limpieza Restec y un paño sin pelusas y deje que la superficie se seque completamente (aprox. 15 minutos) antes de aplicar el producto.

Mezcla: mezcle bien la imprimación removiendo o agitando antes de la aplicación.

Aplicación: aplique con una brocha una capa fina de imprimación en la superficie. Evite la acumulación excesiva de material en todas las zonas, especialmente en las esquinas. Si fuera necesario, utilice la brocha para extender el material uniformemente y evitar espesores de capa mayores.

Limpieza: si se interrumpe el trabajo o una vez finalizado, limpie a fondo las herramientas con un producto de limpieza RML dentro del tiempo de vida de la mezcla. Puede utilizar para ello una brocha. No vuelva a utilizar las herramientas hasta que el producto de limpieza no se haya evaporado por completo. La simple inmersión de las herramientas en el producto de limpieza no impedirá que el material se endurezca.

Información sobre seguridad y riesgos: consulte las fichas de seguridad de los productos utilizados.

Información general: la información anterior, especialmente la relativa a la aplicación de los productos, se basa en un amplio trabajo de desarrollo, así como en muchos años de experiencia, y se facilita según nuestro leal saber y entender. Sin embargo, la gran variedad de requisitos y condiciones en el lugar de aplicación hacen necesario que el producto se someta a pruebas para garantizar que es adecuado para el fin previsto. Solo es válida la versión más reciente del documento. Nos reservamos el derecho a realizar cambios para reflejar los avances tecnológicos o las mejoras de nuestros productos.